

t [mm]	 Durchmesser: $dp = x \cdot \sqrt{t}$				
	3,5	<b>4,0</b>	4,5	5,0	<b>5,5</b>
0,5	2,5	<b>2,8</b>	3,2	3,5	<b>3,9</b>
0,6	2,7	<b>3,1</b>	3,5	3,9	<b>4,3</b>
0,7	2,9	<b>3,3</b>	3,8	4,2	<b>4,6</b>
0,8	3,1	<b>3,6</b>	4,0	4,5	<b>4,9</b>
0,9	3,3	<b>3,8</b>	4,3	4,7	<b>5,2</b>
1,0	3,5	<b>4,0</b>	4,5	5,0	<b>5,5</b>
1,1	3,7	<b>4,2</b>	4,7	5,2	<b>5,8</b>
1,2	3,8	<b>4,4</b>	4,9	5,5	<b>6,0</b>
1,3	4,0	<b>4,6</b>	5,1	5,7	<b>6,3</b>
1,4	4,1	<b>4,7</b>	5,3	5,9	<b>6,5</b>
1,5	4,3	<b>4,9</b>	5,5	6,1	<b>6,7</b>
1,6	4,4	<b>5,1</b>	5,7	6,3	<b>7,0</b>
1,7	4,6	<b>5,2</b>	5,9	6,5	<b>7,2</b>
1,8	4,7	<b>5,4</b>	6,0	6,7	<b>7,4</b>
1,9	4,8	<b>5,5</b>	6,2	6,9	<b>7,6</b>
2,0	4,9	<b>5,7</b>	6,4	7,1	<b>7,8</b>
2,5	5,5	<b>6,3</b>	7,1	7,9	<b>8,7</b>
3,0	6,1	<b>6,9</b>	7,8	8,7	<b>9,5</b>